

adrese
Plūdoņa 54

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs.2.p. - mūra piebūve pagalmā ar J koka piebūvi
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Mūra; J piebūves – mūra, koka
Sienu materiāls un apdare		Ķieģeļi; neapmesti ar apmetuma detaļām galvenā fasādē; piebūvēm neapmesti ķieģeļi un J dēļi
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2, 1 mezonīns pret pagalmu
	materiāls	Viļņotās azbestcementsa loksnes
logi	sākotnēji	5% (1, 4 mazas aplodas zeltiņos)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	95% (20% PL, 45% K, 35% KN)
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	50% (1, 1 balkona d.)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	50% (1, 1 KN)
	aprīkojums	2 S
detaļas		Sākotnējas balkona margas un MET konsoles; MET enkuri
dekors		Izmūrētas palodzes, starpdzega, dzega ar frīzi, pilastri, "spoguļi", cokols
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše
datums	16.11.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Ēka būvēta kvartāla stūrī kā ielas fronālās apbūves daļa, ne plānā, ne arhitektoniskajā risinājumā neakcentējot atrašanās vietu. Ēkas apjoms un ielas fasāžu arhitektūra saglabājusies ar augstu autentiskuma pakāpi un labi iekļaujas apkārtējā apbūvē.	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms – 95%; jumta forma – 60%; būvgaldniecība –10%; apdare - 95%; dekors un detaļas –100%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Jumta seguma maiņa un jumta izbūvju likvidācija ielas fasādē, neatbilstošo logu un durvju nomaiņa	

piezīmes	
Fasādēs krāsoti "aklie" logi, saglabājušies sākotnējie dūmeņi. Daļa pagraba logailu aizmūrētas	