

adrese
Rīgas 13

datējums	celtniecība	1794.g.
	pārbūves	1839.-1882.g. - piebūves ēkas galā un pagalmā; 20.gs.2.p.-mezonīni
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		Guļbūve (apšūta); gala piebūve – guļbūve (neapšūta), pagalma piebūves – guļbūves (apšūta un neapšūta)
Sienu materiāls un apdare		V dēļi, guļbaļķi; J un V apmetums cokoliem; mezonīns – J azbestcements loksnes
jums	forma	Divslīpju ar pusšļauptiem galiem; gala piebūvei vienslīpes, pagalma pieb. divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2; 1 mezonīns
	materiāls	viļņ. azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	40% (6-19.gs.v.;1-20.gs.30.g.; 1 - ?)
	pēc 20.gs.v.	60% KN
	aprīkojums	7 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 – 19.gs.v.
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	3 V, vairāki viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	1 (virslogam zuduši spraišļi)
	vēsturiskas	3
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	1 S, 2 V
detaljas		-
dekors		J dēļu dzegas, S dēļu dzega pagalmā; V koka pilastrī, V lizēnas, S lizēnas (pag.piebūvē) V logu apmales
apkārtnes elementi		akmens pakāpiens

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	09.07.12

arhitektoniskā vērtība	3 /4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvīdē
Ielas frontes apbūves ēka, kas harmoniski iekļaujas kopējā mazstāvu koka apbūves zonā. Ēka saglabājusies ar augstu autentiskuma pakāpi, tomēr tās kultūrvēsturisko vērtību samazina videi un apjomam neatbilstošās esošās mezonīna izbūves.

autentiskuma pakāpe
Apjoms – 80%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība - 50%; apdare - 95%; dekors un detaļas – 80%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu nomaiņa, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem, slēgu atjaunošana, vēlama mezonīnu pārbūve un azbestcements apšuvuma likvidācija,

piezīmes
Zudusi piebūve pagalma fasādes centrā. Zudušajā pagalma piebūvē, domājams, bijusi uzeja uz bēniņiem. Zudušas kāpnes ielas fasādē (audzis ielas līmenis). Ēka ir bijusi vācu luterāņu draudzes mācītājmāja