

adrese
Plūdoņa 44

datējums	celtniecība	1839.- 1882.g.
	pārbūves	Piebūve – 20.gs. 2.p. 2 piebūves noejai pagrabā – 20.gs. 2.p.
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Mūra
Sienu materiāls un apdare		Ķieģeļu; J apmetums; S pārziedums; Jumta izbūve – koka; V dēļi; Piebūvei – J dēļi+J apmetums
jums	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	1 (pagalmā)
	jaunas izbūves	4
	materiāls	Vilgotās azbestcem. plāksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	Viena aploda (zelminī)
	pēc 20.gs.v.	100% (18 K,2 KN)
	aprikojums	-
slēģi	sākotnēji	Slēģi nav bijuši
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% (1 KN, 1 K)
	aprikojums	-
detalās		J koka lievenis
dekors		S mūra dzega, S un J palodzes
apkārtnes elementi		Granīta stabs ēkas stūrī

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	12.09.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvidē	
Īelas frontes apbūves daļa. Ēkas apjoms labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un šobrīd ir viens no vēsturisku apbūvi veidojošiem elementiem	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms – 80%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība -0%; apdare - 70%; dekors un detaļas – 50% (?)	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Jumta seguma nomaiņa uz dakstiņiem, dekoratīvo ailu apmaļu atjaunošana, neatbilstošo logu un durvju nomaiņa	

piezīmes	
Galvenās fasādes labajā pusē aizmūrētas 2 durvis un mainīts sākotnējais ailojums. Fasādēs sākotnēji plāns kaļķu javas pārziedums (var redzēt ķieģeļu mūrējumu). Zudušas ailu apmales galvenajā fasādē	