

adrese
<b>Kalna 12</b>

datējums	celtniecība	1797.-1839.g.
	pārbūves	20.gs.sāk.– mūra piebūve pagalmā; 21.gs.sāk.- pagalma piebūve ar imitēto pildrežģi
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		Pamatēka - guļbūve, vietām statņu būve, mūris; 20.gs.sāk. piebūve – mūra; 21.gs.sāk. piebūve mūra (keramzītbetona)
Sienu materiāls un apdare		J un V dēļi, J apmetums
jums	forma	Divslīpju ar pusšļauptiem galiem, mezonīns pret pagalmu un ielu
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viljotās azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	10% (1-19.gs.3.cet.), 1 (mazs)
	pēc 20.gs.v.	90% (N 60%)
	aprikojums	1 (19.gs.3.cet.)
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1 (20.gs.sāk.)
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100%(N)
	aprikojums	-
detaļas		
dekors		S vai V dēļu dzegas; V lizēnas; J lizēnas mezonīnā, J ailu apmales, izņemot apmali 19.gs.3.cet. logam
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	09.07.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
kvartāla stūra ēka, kas vērsta pret Kalna ielu un ierakstās kopējā ielas frontes apbūvē; kopā ar pārējām gruntsgabala ēkām ir perimetrālas apbūves daļa ap slēgtu iekšpagalmu	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 90%; jumta forma - 100%; būvgaldniecība - 5%; apdare - ?%; dekors un detaļas - 5%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu, durvju un jumta seguma (sākotnēji dakstiņi) nomaiņa; slēģu atjaunošana 1.stāva durvīm un logiem	

piezīmes	
Ēka ir sākotnējās iebraucamās sētas daļa.	