

adrese
Kalna 6-2 (pagalma ēka)

datējums	celtniecība	20.gs.sāk. (pēc 1901.g. - ~1910.gadi ?)
	pārbūves	20.gs.2.p. - ailojuma izmaiņas fasādē pret Rīgas ielu
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Mūra
Sienu materiāls un apdare		ķieģeļi; detaļas - neapmesti ķieģeļi krāsoti dzeltenī, fasādes plaknes un ailu apdare – S apmetums, daļēji J apmetums
jums	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	profilēts skārds vai bitumens (?)
logi	sākotnēji	30% (8)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	70% (75% - PAK, 25% K)
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	25% (2)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	75% K (1 vārti)
	aprīkojums	-
detaļas		2 logu restes, S dekoratīvi griezti siju gali
dekors		S apmetuma ailu apmales, neapmesta S ķieģeļu starpdzega
apkārtnes elementi		Bruģis, J ūdens pumpis

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	09.07.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Ēka norobežo pagalmu no blakus gruntsgabala un sākotnēji bijusi kā slēgta pagalma daļa. Pašreiz veido skvēra fonu un arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas apkārtējā apbūvē	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 100%; jumta forma –100 %; būvgaldniecība -25 %; apdare – 90 %; dekors un detaļas – 70 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu un jumta seguma nomaiņa (piem., gludas skārda loksnes), rīzalīta jumta dekoratīvā noformējuma atjaunošana	

piezīmes	
Ēka vēsturiski bijusi daļa no iebraucamās sētas (?) ar tirdzniecības funkciju. Zudušas vēdināšanas žalūzijas 2 2.stāva logiem, centrālā rīzalīta jumta dekoratīvais noformējums. 2 S vārti pārbūvēti par durvju ailām (3.,4.ass no labās)	