

| |
|-------------------|
| adrese |
| Plūdoņa 15 |

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| datējums | celtniecība | 20.gs.sāk. |
| | pārbūves | 20.gs.2.p.- 2stāvu piebūve pagalmā un noeja pagrabā |
| stāvu skaits | | 1,5 |
| Konstrukcija | | Koka uz mūra cokola |
| Sienu materiāls un apdare | | Cokols – ķieģeļi, S dēļi, J dēļi pagalma daļā |
| jums | forma | Divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | Viljotās azbestcements loksnes, skārds |
| logi | sākotnēji | 5% (1mezonīna frontonā, 1 zelmiņi) |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 95% (55% PL, 45% K) |
| | aprīkojums | - |
| slēģi | sākotnēji | zuduši |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 100% (1 KN, 1 MET) |
| | aprīkojums | - |
| detalās | | S betona kāpnes gala fasādē |
| dekors | | S dzegas, lizēnas, apmales, starpdzegas, sandriki, gala fasādes bij.durvju apmale, J apmales |
| apkārtnes elementi | | - |

| | |
|--------------|----------|
| reģistrators | Z.Bikše |
| datums | 16.11.12 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| Ēka būvēta kvartāla stūrī kā ielas fronālās apbūves daļa, ne plānā, ne arhitektoniskajā risinājumā neakcentējot atrašanās vietu. Ēka ar sākotnējo apjomu un ielas fasāžu arhitektūru ir kvalitatīva sava laika būvniecības kvalitātes un stila liecība. |

| |
|--|
| autentiskuma pakāpe |
| Apjoms - 85%; jumta forma -95%; būvgaldniecība – 5%; apdare - 70%; dekors un detaļas – 95% ? |

| |
|--|
| ričība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| Atbilstošu logu, durvju un jumta seguma (uz dakstiņiem) nomaiņa. |

| |
|---|
| piezīmes |
| 2 durvju ailas (galvenajā fasādē un fasādē pret Strautnieku ielu) pārveidotas par logiem. |