

adrese
Plūdoņa 18

datējums	celtniecība	18.gs.b. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	1839.- 1882.g. - mūra pieb. ēkas galā pret upi; 20.gs.20./30.g. - mūra pieb. pagalmā, 20.gs.2.p. koka pieb. pagalmā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koka guļbūve uz mūra cokola ar pildrežģa zelmini (pret Baznīcas ielu); piebūve galā - mūris; piebūves pagalmā – 1 mūra, 1 koka
Sienu materiāls un apdare		Guļbaļķi ar V profilētiem dēļiem, J cokola apmetums; piebūve – ķieģeļu ar V apmetumu; pag. piebūve – ķieģeļi, neapmesti; pag. piebūve – J dēļi
jums	forma	divslīpju ar pusšlaupiem galiem
	vēst. izbūves	1 + 2 pagalmā
	jaunas izbūves	1 pagalmā
	materiāls	vilņotās azbestcimenta loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5% (1 – pagalma izbūvē)
	pēc 20.gs.v.	95% (50% PL, 50%K)
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	atsevišķi fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% (5 K, 1 MET)
	aprikojums	-
detaļas		S portāls
dekors		S pilnkoka dzega, V un J koka apmales un palodzes, V dēļu dzega, V lizēnas, V lietusdēlis ar konsolēm
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	10.07.12

arhitektoniskā vērtība	3
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Kvartāla stūra ēka, uztverama kā ielas frontes apbūves daļa. Ēka ir kultūrvēsturiski vērtīga kā autentisks būvapjoms, tomēr, neraugoties uz mēroga saderību, kopējā esošajā apbūvē darbojas kā individuāls objekts	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 90%; jumta forma - 90%; būvgaldniecība - 5%; apdare - 60%; dekors un detaļas – 60%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
neatbilstošo logu un durvju nomaīņa, jumta seguma maiņa uz māla dakstiņiem, slēģu un trūkstošo dekora elementu atjaunošana	

piezīmes	
Vienīgā ēka pilsētas vēsturiskajā centrā ar barokālu portālu	