

Plūdoņa 26

adrese
Plūdoņa 26 (stūra ēka)

datējums	celtniecība	18.gs.2.p. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	2 piebūves 1839.-1882.g.
stāvu skaits		1
Konstrukcija		guļbūve uz ķieģeļu pamatiem, piebūves – guļbūves
Sienu materiāls un apdare		V dēļi, neapšūti guļbaļķi piebūvē, J apmetums (cokols)
jums	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	1V
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viļņotās azbestcem. plāksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	visi logi aiznagloti
	aprīkojums	2 V
siēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1V
ārdurvis	sākotnējais	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% K
	aprīkojums	-
detaļas		Domājams, S pilnkoka dzega, V koka portāls ēkas stūrī; V dēļu dzega; V portīks un 3 koka kolonnas
dekors		V koka apmales, lizēnas un palodzes; J koka apmales un palodzes
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	10.07.12

arhitektoniskā vērtība	2 (Nr.6168)
kultūrvēsturiskā vērtība	1

novērtējums pilsētvīdē
Kvartāla stūra ēka ar nošļauptu stūri, kas fiksējas vairākos skata punktos no pieguļošajām ielām un rātslaukuma. Vēsturisko koka apbūvi raksturojoša ēka ar augstu autentiskuma pakāpi un kultūrvēsturisko vērtību

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma –100%; būvgaldniecība -?%; apdare – 80%; dekors un detaļas – 40%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Jānovērš avārijas stāvoklis, nepieciešama kompleksa ēkas rekonstrukcija

piezīmes
Bij. Dreņģeru iebraucamās sētas daļa. Kalna ielas spārnā nav saglabājusies mūra piebūve, kas uzcelta laikā no1882.-1899.gadam. Portīks ir Valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr.8643