

adrese
Rīgas 18/1

datējums	celtniecība	1839.g.-1882.g.(dom., 19.gs.80.gadi)
	pārbūves	20.gs.sāk.-likvedēta koka piebūve pagalma pusē, V (?) mūra piebūve; 20.gs.2.p.- koka piebūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Koka uz mūra cokola; V (?) pagalma piebūve – mūra; J pagalma piebūve – koka
Sienu materiāls un apdare		Koks – daļēji guļbūve, daļēji statņu konstrukcija, pamatēkai V profilēti dēļi, J dēļi; piebūve – neapmesti ķieģeļi; cokols – J apmetums
jums	forma	Divslīpju, piebūvei vienslīpnes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viļņotās azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	35% (11)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	65% (60% PL, 10% KN, 30% K)
	aprikojums	11 S
slēgi	sākotnēji	zuduši
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	35% (1?)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	65% KN (2 - 1 saglabājies V virslogs)
	aprikojums	1S (? trūkst rokturis)
detaļas		-
dekors		V koka dzega, starpdzega, ailu apmales, lizēnas, palodzes
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.11.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Kvalitatīva ielas frontes apbūves ēka un slēgtas pagalma apbūves daļa, kas ir atbilstoša esošajai videi. Ēka ar augstu apjoma un ievērojamu fasāžu apdares un detaļu saglabātības pakāpi	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms –90 %; jumta forma – 90%; būvgaldniecība – 25%; apdare - 60%; dekors un detaļas – 50%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
1.stāva ailojuma sakārtošana (neatbilstoši logu gabarīti); neatbilstošo logu un durvju nomaiņa, dakstiņu jumta seguma un slēģu atjaunošana; iespējams, arī jumta izbūves atjaunošana	

piezīmes	
Ēkai ielas fasādē zudis balkons virs ieejas durvīm un jumta izbūve, 1.stāvā pilnībā mainīts ailojums (labajā pusē bijis veikaliņš); pagalma fasādē kreisā pusē pārbūvēts 1.stāvs. Ēkas esošais apjoms pieņemts kā sākotnējais. Hipotēze - domājams, ka ēkas pamatā varētu būt īsāka 1-stāvīga būve, celta ~19.gs.vidū, pēc 1839.g.	