

adrese
Rīgas 20

datējums	celtniecība	18.gs. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	Mezonīns – 19.gs.; 1839.g.-1882.g.- piebūve pagalma pusē
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		Koka – domājams, guļbūve uz mūra cokola, pildrežģa zeltiņi; V piebūve - koka
Sienu materiāls un apdare		Cokols – J apmet., sienas – guļbaļķi (?) ar J apšuvuma dēļiem, J apmetums zeltiņos; piebūve – J apšuvuma dēļi
jums	forma	Divslīpju ar pusšļautiem galiem; divslīpju piebūvei
	vēst. izbūves	2
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Mīļģ.un gludas azbestcem.l., J skārds
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	100% (17, no redzamajiem logiem)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	13 S un V
slēģi	sākotnēji	zuduši
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	50% (1)
	pēc 20.gs.v.	50% (1 KN)
	aprīkojums	-
detaļas		-
dekors		V vai S dēļu dzega, J ailu apmales, lizēnas
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.11.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvīdē
Kvartāla stūra ēka, kas telpiski uztverama kā ielas frontes apbūves daļa. Ēka ar augstu autentiskuma pakāpi, telpiski labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

autentiskuma pakāpe
Apjoms -100%; jumta forma –100%; būvgaldniecība -75 %; apdare – 0 %; dekors un detaļas –20%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo durvju nomainīšana, slēģu atjaunošana logiem, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem

piezīmes
Piebūvi un pagalma fasādi redz nepilnīgi. Ēkai 1982.g.veikts kapitālais remonts