

| |
|-----------|
| adrese |
| Kalēju 14 |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| datējums | celtniecība | 1882.g. - 1899.g. |
| | pārbūves | Labota, pārmūrējot vienu stūri; piebūve – 20.gs.1.p. |
| stāvu skaits | 1,5 | |
| Konstrukcija | Mūra, mezonīni koka; piebūve mūra | |
| Sienu materiāls un apdare | Ķieģeļi, neapmesti, S apmetums gala fasādē un piebūvē ; S dēļi mezonīnos | |
| jums | forma | Divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | Viļņotās azbestcements loksnes, skārds |
| logi | sākotnēji | 85% (15) |
| | vēsturiski | 15% (3) |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | 15 S, 3 V |
| slēģi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | |
| ārdurvis | sākotnējas | 1 |
| | vēsturiskas | 1 |
| | pēc 20.gs.v. | 1 |
| | aprīkojums | 1 daļēji |
| detaļas | V MET enkuri | |
| dekors | Izmūrētas palodzes un dzega ar dzeguļiem, starpdzega, S dēļu dzega, koka logailu apmales un palodzes | |
| apkārtnes elementi | - | |

| | |
|--------------|--------------------|
| reģistrators | Z.Bikše/ D.Lēvalde |
| datums | 12.09.12 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 4 |

| | |
|---|--|
| novērtējums pilsētvidē | |
| Īelas frontes apbūves daļa. Ēka ir viens no 19.gs.beigu apbūvi veidojošiem elementiem ar tai atbilstošu apjomu, mērogu un augstu autentiskuma pakāpi. Ēka atrodas avārijas stāvoklī, kas, īpaši skatā no Kalna ielas, degradē kopējo apbūves veidolu. | |

| | |
|---|--|
| autentiskuma pakāpe | |
| Apjoms - 100% ; jumta forma – 100%; būvgaldniecība –95%; apdare – 80%; dekors un detaļas –80% | |

| | |
|---|--|
| rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai | |
| Avārijas stāvokļa novēršana | |

| | |
|----------|--|
| piezīmes | |
| | |