

| |
|-----------|
| adrese |
| Kalēju 24 |

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| datējums | celtniecība | Pēc 1882.g. |
| | pārbūves | |
| stāvu skaits | | |
| Konstrukcija | | Mūris |
| Sienu materiāls un apdare | | Ķieģeļi; S apmetums |
| jums | forma | Divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | 1 |
| | materiāls | Viļņotās azbestcements loksnes |
| logi | sākotnēji | 2 |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 3 KN |
| | aprīkojums | 2 S |
| slēģi | sākotnēji | 3 |
| | vēsturiski | 1 |
| | pēc 20.gs.v. | 1 |
| | aprīkojums | 3 S, 1 V |
| ārdurvis | sākotnējās | 1 |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| detaļas | | 2 MET enkuri |
| dekors | | Mūra dzegas |
| apkārtnes elementi | | - |

| | |
|--------------|--------------------|
| reģistrators | Z.Bikše/ D.Lēvalde |
| datums | 12.09.12 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 4 |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvīdē |
| Ielas frontes apbūves daļa. Ēka ir viens no 19.gs.beigu apbūvi veidojošiem elementiem ar tai atbilstošu apjomu, mērogu un augstu autentiskuma pakāpi |

| |
|--|
| autentiskuma pakāpe |
| Apjoms - 100% ; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – ?%; apdare – 95%; dekors un detaļas –100% |

| |
|---|
| rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| Jumta seguma nomaiņa uz dakstiņiem |

| |
|--|
| piezīmes |
| Apekotas tikai ielas un gala fasādes. Ielas fasādē logus neredz, līdz ar ko nav procentuāli rēķināta būvgaldniecības elementu attiecība. |