

| |
|-----------------|
| adrese |
| Kalēju 5 |

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| datējums | celtniecība | 20.gs.sāk. |
| | pārbūves | 20.gs.30.g. - piebūve pagalmā |
| stāvu skaits | | 1 |
| Konstrukcija | | Cokols – ķieģeļu; Piebūve – statņu |
| Sieni materiāls un apdare | | S dēji (profilēti, likti horizontāli) uz tiem V apmetums; piebūvei - V apmetums |
| jums | forma | Divslīpju |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | Skārds |
| logi | sākotnēji | 75% (6) |
| | vēsturiski | 25% (2 K) |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprikojums | 6 S |
| slēģi | sākotnēji | 4 |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprikojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | 1 (zelminī) |
| | vēsturiskas | 1 (20.gs.30.g.) |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprikojums | - |
| detaļas | | 20.gs.30.g. kāpnes |
| dekors | | V un S koka palodzes un apmales |
| apkārtnes elementi | | Pagalmā pildrežģa saimniecības ēka |

| | |
|--------------|--------------------|
| reģistrators | Z.Bikše/ D.Lēvalde |
| datums | 01.08.12 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 4 |

| | |
|--|--|
| novērtējums pilsētvidē | |
| Ēka ar augstu autentiskuma pakāpi un kultūrvēsturisko vērtību, kas labi iekļaujas ielas frontes un apkārtējā vēsturiskā apbūvē | |

| | |
|--|--|
| autentiskuma pakāpe | |
| Apjoms - 100% ; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 80%; apdare – 90%; dekors un detaļas –95% | |

| | |
|---|--|
| rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai | |
| Esošā apmetuma remonts | |

| | |
|---|--|
| piezīmes | |
| Dekoratīvi izmūrēts skurstenis. ēka apmesta uz ruberoīda un skaliem. Pagrabam zudušas divas durvis | |