

adrese
Kalēju 6

datējums	celtniecība	1882.g. - 1899.g.
	pārbūves	20.gs.30.g. - mūra piebūve pagalmā
stāvu skaits	1	
Konstrukcija	Cokols – dolomīts/ ķieģeļi; pildrežģis. Piebūve – mūra	
Sienu materiāls un apdare	Pildrežģis ar V apmetumu, cokolam dekoratīvs V (20.gs. 30.g. ?) apmetums un J apmetums	
jums	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	Azbestcem.loksnes, piebūvei – skārds
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	25% (2 – 20.gs. 30.g.)
	pēc 20.gs.v.	75% (35% K, 65% KN)
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 fiksators
ārdurvis	sākotnējās	33% (vai vēsturiskas)
	vēsturiskas	33% (20.gs.30.g.)
	pēc 20.gs.v.	33% KN
	aprīkojums	1 S
detaļas	-	
dekors	S dēļu dzega, V mūra logu palodzes	
apkārtnes elementi	-	

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.08.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvidē	
Īelas frontes apbūves daļa. Ēkas apjoms labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un šobrīd ir viens no vēsturisku apbūvi veidojošiem elementiem	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 100% ; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – 40%; apdare – 50%; dekors un detaļas – 50%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Novērst avārijas stāvokli	

piezīmes	
Cokolā pret ielu aizmūrēti logi; piebūvē izlauzta durvju aila, galvenajā fasādē zudusi logailu apdare (apmales)	