

| |
|-----------------|
| adrese |
| Kalēju 8 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| datējums | celtniecība | 20.gs.sāk. |
| | pārbūves | - |
| stāvu skaits | 1,5 | |
| Konstrukcija | Mūra, cokols – dolomīts | |
| Sienu materiāls un apdare | Ķieģeļi; S apmetums, V profilēti dēļi, J dēļi | |
| jumts | forma | Divslīpju |
| | vēst. izbūves | 1 (pagarināta, iesp., sākotnēja) |
| | jaunas izbūves | 3 |
| | materiāls | Viļņotās azbestcem.loksnes, skārds |
| logi | sākotnēji | 35% (8) |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 65% (10% KN, 90% PL) |
| | aprikojums | 8 S |
| slēģi | sākotnēji | nav bijuši |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprikojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | 70% (2) |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 30% K |
| | aprikojums | - |
| detaļas | 1 MET enkurs | |
| dekors | Mūra dzega, logu palodzes; dekoratīvs apmetums cokolam | |
| apkārtnes elementi | Bruģis pagalmā | |

| | |
|--------------|--------------------|
| reģistrators | Z.Bikše/ D.Lēvalde |
| datums | 01.08.12 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 4 |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvīdē |
| Ielas frontes apbūves daļa. Ēkas apjoms labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un šobrīd ir viens no vēsturisku apbūvi veidojošiem elementiem ar augstu autentiskuma pakāpi |

| |
|--|
| autentiskuma pakāpe |
| Apjoms -90% ; jumta forma – 60%; būvgaldniecība – 50%; apdare – 90%; dekors un detaļas – 90% |

| |
|--|
| rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| Neatbilstošo logu un jumta seguma (uz dakstiņiem) nomaiņa, sekundāro jumta izbūvju likvidācija |

| |
|---|
| piezīmes |
| Cokolā pret ielu aizmūrētas ailas; ēkai bijuši vērti uz pagalmu (saglabājušies viru kāši); pagalmā ēkai piebūvēta vēsturiska mūra saimniecības ēka |