

adrese
Kalna 12-1 (mazā māja pret Plūdoņa ielu)

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs.2.p. vienk. pēbūve pagalmā
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
Sienu materiāls un apdare		neapmests ķieģeļu mūris ar dekoratīvu šuvuformu, sākotnēji polihromi krāsota; J apmetums (pēbūvei)
jums	forma	Vienslīpes; pēbūvei vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	ruberoids
logi	sākotnēji	75%
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	25% PL
	aprikojums	saglab.sākotnējiem logiem
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskās	-
	pēc 20.gs.v.	100%- KN
	aprikojums	-
detaļas		
dekors		Dekoratīvi izmūrētas starpdzegas, lizēnas un atika
apkārtnes elementi		J bruģis iebrauktuvē

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	09.07.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvidē	
ielas frontes apbūves ēka; kopā ar pārējām gruntsgabala ēkām ir perimetrālas apbūves daļa ap slēgtu iekšpagalmu	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma -100 %; būvgaldniecība -70 %; apdare - 95 %; dekors un detaļas - 95 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošā loga un durvju nomaiņa	

piezīmes	
Ēka ir sākotnējās iebraucamās sētas daļa. Ķieģeļu velves caurbrauktuvē. Zuduši vārti	