

adrese
Kalna 12-3 (pagalma ēka)

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs.sāk. (korpuss paralēli Kalna ielai); galerijas pārbūve, bet.kāpnes – 20.gs.2.trešd.; vējtveris - 20.gs.b.
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris, dēļi (piebūves gals)
Sienu materiāls un apdare		ķieģeļu mūris neapmests, J dēļi
jums	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viljotās azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	100% (N 10% - PL un K bez dalījuma)
	aprīkojums	-
slēdži	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	30% (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	70% (N 10%–vējtvera, zem kāpnēm)
	aprīkojums	Viras 20.gs.sāk.durvīm
detāļas		K galerija ar S K sijām un V MET sijām, S MET enkuri, V betona kāpnes, J vējtveris
dekors		dekoratīvi griezti spāru gali un galerijas K siju gali
apkārtnes elementi		J bruģis pagalmā

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	09.07.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvidē	
L burta formas ēka, kas norobežo un "organizē" iekšējo pagalmu. Būtisks gruntsgabala slēgtās apbūves kompleksa elements, kura pašreizējais vizuālais veidols atbilst un ir piemērots vēsturiskajai apbūvei	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma –100 %; būvgaldniecība -10 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu, durvju un jumta seguma nomaiņa	

piezīmes	
Ēkas sākotn.funkcija – iebraucamās sētas stāļi un noliktavas. Ēkas daļa paralēli Kalna ielai iebūvēta 20.gs.sāk., 2.st.aizmūrētas logailas	