

adrese
Plūdoņa 13a (kapliča)

datējums	celtniecība	1839.g. - 1882.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Mūra
Sienu materiāls un apdare		Akmens, ķieģeļi; S apmetums
jums	forma	Četrslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	S skārds
logi	sākotnēji	1 (bez loga bloka, tikai restes)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējais	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1 S
detāļas		S metāla loga reste, J krusts
dekors		S mūra dzega
apkārtnes elementi		Baznīcas žoga granīta stabi

reģistrators	Z.Bikše, D.Lēvalde
datums	09.07.12

arhitektoniskā vērtība	2/3
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē
Ēka saglabājusi vēsturisko apjomu un ir būtisks baznīcas teritorijas apbūves elements ar vēsturisku un kultūrvēsturisku nozīmi

autentiskuma pakāpe
Apjoms - 100%; jumta forma -100%; būvgaldniecība – 90%; apdare - 100% ?; dekors un detaļas – 100% ?

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

piezīmes
Fragmentāri saglabājies jumta skārds 2 kārtās– sākotnējais (62,5x64 cm) un vēsturiskais (54x38 cm).