

adrese
Plūdoņa 4 (2)

datējums	celtniecība	20.gs.20.gadi (ar pagalma piebūvi ?)
	pārbūves	20.gs.2.p.- balkons pārbūvēts par erkeri
stāvu skaits		2
Konstrukcija		1.st. mūra, 2.st. koka
Sienu materiāls un apdare		1.st. ķieģeļi ar S apmestumu, 2.st. statņu būve ar S apmestumu
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
logi	sākotnēji	35% (4)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	65%
	aprīkojums	4 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	50% (1 sekundāri ieliktas)
	pēc 20.gs.v.	50% (1)
	aprīkojums	-
detaļas		-
dekors		S reljefs dekors 2.st., S apmetuma starpdzega, logailu un durvjailu apmales, palodzes
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	10.07.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Ielas frontes apbūves daļa. Izceļas uz apkārtējās apbūves fona ar galvenās fasādes dekoratīvo apdari. Viena no retajām vēsturiskajām ēkām un viena no 2 kvartāla ēkām, kas saglabājušās ar augstu autentiskuma pakāpi	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma - 100%; būvgaldniecība - 40%; apdare - 95%; dekors un detaļas – 95%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu un durvju nomainīšana, slēģu atjaunošana 1.st., balkona atjaunošana	

piezīmes	
Zuduši slēģi	