

adrese
Plūdoņa 17/1

datējums	celtniecība	18.gs. (?)
	pārbūves	domājams, 20.gs.2.p. ēka pārbūvēta par dzīvojamo māju
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koka, cokols -mūra (dolomīts/ķieģelis)
Sieni materiāls un apdare		Koks, J apmetums (1.st.siltināts), zelminis – neapmests pildrežģis (pārmūrēts)
jums	forma	Divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viljnotās azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	100% KN
	aprikojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	30% (1)
	pēc 20.gs.v.	70% (2 KN)
	aprikojums	1 V
detāļas		2 KN lieveņi pagalmā; 1 V vai S metāla restes pagraba logam
dekors		V dēļu dzega
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	12.09.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvīdē	
Īelas frontes apbūves daļa. Neskatoties uz pārbūvi, ēkas apjoms labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un šobrīd ir viens no vēsturisku apbūvi veidojošiem elementiem	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms – 95%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – 10%; apdare - 0%; dekors un detaļas – 10%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Ēkas hronoloģijai neatbilstošo logu, durvju un jumta seguma (uz dakstiņiem) nomaiņa	

piezīmes	
Ēka vēl 1930.gadu vidū, domājams, izmantota kā saimnieciska rakstura būve bez logailām ielas fasādē (izņemot pagraba logailas)	