

adrese
Plūdoņa 17/2

datējums	celtniecība	18.gs.
	pārbūves	piebūve ēkas galā – pēc 1930.g.vidus, 2 piebūves pagalmā – 20.gs.3.cet.
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koks (domājams, guļbaļķi), pildrežģa zelminis, mūra pretugunsmūris gala piebūvei; pagalma piebūves - mūra
Sienu materiāls un apdare		Koks, ķieģelis; J apmetums, V apmetums (zelminī), neapmesti ķieģeļi (pagalmā), V dēļi (gala fasādē un pagalmā)
jums	forma	Divslīpju, vienā pusē ar pusšļauptu galu
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Vilņotās azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	30% (2 + 1 aploda zelminī)
	pēc 20.gs.v.	70% (1 K, 5 KN)
	aprīkojums	1 V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	3
	aprīkojums	1V
ārdurvis	sākotnējais	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% KN
	aprīkojums	-
detaļas		-
dekors		V koka apmales, dēļu dzega, palodzes, koka lizēna; J apmales, K palodzes, ķieģeļu palodze
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	12.09.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Īelas frontes apbūves daļa. Šobrīd ir viens no vēsturisku apbūvi veidojošiem elementiem	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms – 95%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība – 25%; apdare – 25%; dekors un detaļas – 40%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa (uz dakstiņiem)	

piezīmes	
3 logus galvenajā fasādē neredz	