

adrese
Plūdoņa 42/1

datējums	celtniecība	1839.g. - 1882.g.
	pārbūves	1 piebūve – pildrežģa, 20.gs.sāk. 1 piebūve – mūra, 20.gs.sāk.
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Mūra, 1 siena – guļbūve; Pildrežģis – piebūve un S ēkas zelminis
Sienu materiāls un apdare		Guļbaļķi vienai sienai, J un V apmetums
jums	forma	Divslīpju; piebūve – divslīpju; mūra piebūve – 1 slīpnes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Vilgotās azbestcem. plāksnes
logi	sākotnēji	1 aploda
	vēsturiski	55%
	pēc 20.gs.v.	45% K
	aprīkojums	2V – 20.gs.sāk.
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	100%
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	50% (1)
	pēc 20.gs.v.	50% (1)
	aprīkojums	-
detalās		-
dekors		Dekoratīva starpdzega; V dēļu dzega; Mūra palodzes
apkārtnes elementi		Savienojums ar blakus ēku – mūra vārtu aila

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	12.09.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvidē
Ēka organiski iekļaujas ielas frontes apbūvē un ar augsto autentiskuma pakāpi un kultūrvēsturisko vērtību ir laba vēsturiskās apbūves liecība

autentiskuma pakāpe
Apjoms - 100%; jumta forma -100%; būvgaldniecība – 50%; apdare - 95%; dekors un detaļas - 100%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Jāatjauno dakstiņu jumta segums

piezīmes
Iespējams, saglabājusies 18.gs.b./19.gs.1.puses plānos redzamā šķūņa guļbaļķu siena (?). Daļu logus neredz. Likvidēta centrālā ieeja galvenajā fasādē