

adrese
Plūdoņa 42/3

datējums	celtniecība	1882.g.- 1899.g.
	pārbūves	Piebūvēts ēkas gals, dom., 20.gs.2.trešd.
stāvu skaits	1	
Konstrukcija	Mūra; koka statņu piebūve	
Sienu materiāls un apdare	Ķieģeļi; V apmetums; V dēļi	
jums	forma	Divlīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viļņotās azbestcem. plāksnes
logi	sākotnēji	100% (2)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	2S
slēģi	sākotnēji	100% (2S)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	100% (2S)
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	50% (1 sekundāri apšūtas)
	pēc 20.gs.v.	50%
	aprikojums	-
detaļas	-	
dekors	Mūra dzega	
apkārtnes elementi	-	

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	12.09.12

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvīdē
Pagalma ēka, kas kopā ar pārējām kvartāla ēkām veido vienotu vēsturiskās apbūves zonu un labi raksturo gruntsgabala apbūves veidošanas principus

autentiskuma pakāpe
Apjoms – 95%; jumta forma – 100% (?); būvgaldniecība -100%; apdare - 100%; dekors un detaļas – 100%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Jumta seguma nomaiņa (dakstiņi, skārds)

piezīmes
Ēka sākotnēji neapmesta