

adrese
Plūdoņa 42/4

datējums	celtniecība	1839.- 1882.g.
	pārbūves	
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu; viena mūra fasāde
Sienu materiāls un apdare		Cokols – dolomītakmens/ķieģelis; V un J cokola apmetums; J un S dēji; viena ķieģeļu fasāde ar S vai V apmetumu
jums	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	Viļņotās azbestcem. plāksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	100% (3 PL; 9 KN; 1 K)
	aprikojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
detaļas		-
dekors		S dēļu dzega; J apmales un palodzes
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	12.09.12

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvīdē
Pagalma ēka, kas kopā ar pārējām kvartāla ēkām veido vienotu vēsturiskās apbūves zonu un labi raksturo gruntsgabala apbūves veidošanas principus

autentiskuma pakāpe
Apjoms - 100%; jumta forma - 90%; būvgaldniecība -5%; apdare - 80%; dekors un detaļas - 50% (?)

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Jumta seguma nomaiņa (dakstiņi, skārds, jumta skaidas), neatbilstošo logu nomaiņa uz ēkas hronoloģijai atbilstošiem koka logiem

piezīmes
1899.g.plānā ēka fiksēta kā 1/2 mūra un 1/2 koka