

adrese
Rīgas 14

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	V piebūve pagalma pusē vienā galā, pārbūvēta galerija - paplatināts 1.st., J mūra piebūve pagalmā
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Mūra, piebūves 2.st. - pildrežģis
Sienu materiāls un apdare		Ķieģeļi, S, V un J apmetums
jumts	forma	Divslīpju, pagalma piebūvei vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņ. azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	100% (30% PL, 70% KN)
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējais	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% KN
	aprīkojums	-
detaļas		J MET režģis, 2 MET enkuri
dekors		Mūra palodzes, dzega, starpdzega; "spogulis" ar dekoratīvu apmetumu
apkārtnes elementi		Granīta pakāpiens

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.08.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Ielas frontes apbūves ēka, kas noslēdz apbūvi kvartāla teritorijā (pārējās ēkas zudušas) un iekļaujas kopējā vēsturiskās apbūves zonā. Izņemot būvgaldniecību, ēka saglabājusies ar augstu autentiskuma pakāpi	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms – 80%; jumta forma - 100%; būvgaldniecība – 0%; apdare - 80%; dekors un detaļas – 90%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu, durvju un jumta seguma nomaiņa	

piezīmes	
2 "aklie" logi ar krāsojumu, aizmūrētas ārdurvis, bijusi galerija uz MET sliedēm	