

adrese
Rīgas 15/1

datējums	celtniecība	18.gs. (līdz 1797.g.) - "L" veida plāns
	pārbūves	1882.-1899.g. - piebūve ZA stūrī un pagalma korpusa pagarinājums; piebūve pagalma korpusa galā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Guļbūve uz mūra cokola ar pildrežģa zelmīni, piebūve – guļbūve uz mūra cokola
Sieni materiāls un apdare		guļbaļķi – neapšūti pagalma.fasādei un piebūvei; V dēji bez profila; J apmetums cokoliem
jumts	forma	Divslīpju ar pusšļauptiem galiem; ZA stūra piebūvei vienslīpes, pagalma korp. divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	viļņ. azbestcimenta loksnes
logi	sākotnēji	10% (1)
	vēsturiski	10% (1 – 19.gs.2.p.)
	pēc 20.gs.v.	80% (6 PAK N, 8 K)
	aprīkojums	1 S, 1 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	daži viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% K
	aprīkojums	-
detaljas		J lievenis pagalmā
dekors		2 S logailu apmales (pagalmā); J dēju dzega; J apmales
apkārtnes elementi		Brūģis

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	09.07.12

arhitektoniskā vērtība	3
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Ielas frontes apbūves ēka, kas harmoniski iekļaujas kopējā mazstāvu koka apbūves zonā. Izņemot būvgaldniecību, ēka saglabājusies ar augstu autentiskuma pakāpi	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma - 100%; būvgaldniecība - 10%; apdare - 90%; dekors un detaļas – 10%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu nomaiņa, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem, slēģu atjaunošana	

piezīmes	
Zuduši S slēģi; ēkas pagalmā slēģis, objekta apsekošana veikta no blakus gruntsgabala (redzamības robežās)	