

adrese
<b>Rīgas 18</b>

datējums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	Pagalmā 1.st. mūra piebūve uzcelta 20.gs. 1.p., paaugstināta 20.gs.2.trešd.(?), arī pamatēkas daļa; 20.gs.2.p. koka pieb.pag.
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Mūra; J piebūve -koka
Sienu materiāls un apdare		Ķieģeļi, neapmesti, sākotnēji sarkani krāsoti (ielas fasādes izšuvotas ar tumši pelēkām šuvēm), S apmetums dekorām, J dēļi piebūvei un paaugstinājumam
jums	forma	Divslīpju, paaugstinājumam un J piebūvei vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viļņotās azbestcements loksnes
logi	sākotnēji	30% (14)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	70% (25% PL, 75% K, 10% KN-vitrīnas)
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	zuduši fasādē pret Saules ielu
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	Sākotn.logiem viru kāši fas. pret Saules ielu
ārdurvis	sākotnējas	1 daļēja durvju aploda ar virslogu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% (65% K, 35% KN)
	aprikojums	-
detaļas		2 MET enkuri
dekors		S palodzes, sandriki, starpdzega, dzega
apkārtnes elementi		Bruģis pagalmā un iebrauktuvē

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.08.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Kvartāla stūra ēka un slēgtas pagalma apbūves daļa. Apjoms un arhitektūra piemērota vēsturiskās apbūves zonai, tomēr torņa zudums un esošais fasādes risinājums būtiski degradē ēkas arhitektonisko kvalitāti.	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms – 60%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība –15%; apdare - 85%; dekors un detaļas – 80%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Ēkas atrašanās vietu akcentējošās stūra dominantes – torņa atjaunošana, Rīgas ielas fasādes ailojuma sakārtošana atbilstoši fasādes dekoram un sākotnējiem gabarītiem; neatbilstošo logu, durvju un jumta seguma nomaiņa (bijis skārds)	

piezīmes	
Zudis stūra tornis (arī apjoms 2.st.līmenī); Rīgas ielas fasādē pilnībā mainīts 1.stāva ailojums un zudusi jumta izbūve (trīsstūrveida); pagalmā zudusi galerija un aizmūrētas logailas	