

adrese
Rīgas 22a

datējums	celtniecība	1839.g.- 1882.g. (ap 19.gs.v.)
	pārbūves	1882.g.-1899.g.-koka piebūve ēkas galā un mūra piebūve pagalma pusē
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koka uz mūra cokola, pildrežģa zelmiņi; V piebūves - koka, mūra
Sienu materiāls un apdare		Cokols – J apmet., sienas – guļbaļķi, V apmet.zelmiņos; mūra pieb. - ķieģeļi, daļēji neapmesta, J apmetums; koka pieb. - V profilēti dēļi; Jumta izbūvēm – J profilēti dēļi, J skārds
jums	forma	Divslīpju ar pusšļauptiem galiem; divslīpju piebūvēm
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	viļņ.azbestcem.l.,J skārds,J bitum.loksnes
logi	sākotnēji	55% (10)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	45% (10% K, 45% K, 45% PL)
	aprikojums	10 S
slēgi	sākotnēji	9
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	9 S
ārdurvis	sākotnējas	20% (1 pārtaisītas)
	vēsturiskas	20% (1)
	pēc 20.gs.v.	60% (2 KN, 1 K)
	aprikojums	1 S
detaljas		S portiks uz brīvastāvošām kolonām ielas fasādē (J dēļu margas), V lievenis pagalma pusē; V piebūvei dekorat.griezti spāru gali
dekors		S dzega, ailu apmales, palodzes; V koka lizēnas, kokgriezums zelmiņa apdarē
apkārtnes elementi		Saglabājies pusloka iebraucamā ceļa fragments

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.11.12

arhitektoniskā vērtība	3
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvīdē
Brīvastāvoša ēka, kas, atbilstoši sākotnējai funkcijai (zirgu pasta), novietota gruntsgabala dziļumā. Ēka ar augstu autentiskuma pakāpi, atbilstoša vēsturiskai apbūvei

autentiskuma pakāpe
Apjoms -90%; jumta forma -90%; būvgaldniecība -30 %; apdare -90 %; dekors un detaļas -90%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa, slēgu atjaunošana logiem, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem

piezīmes
Bujusi zirgu pasta ēka. Uzbūvējot ēku Rīgas ielā 22, zudusi iespēja atjaunot vēsturisko piebraucamā ceļa pusloka konfigurāciju. Galvenajā fasādē malējās logailas vietā 20.gs.2.p. izveidotas durvis.