

adrese
Rīgas 28/1

datējums	celtniecība	18.gs.? (līdz 1797.g.), cita konfigurācija
	pārbūves	1839.g.-1882.g.- pamatapjoms gar ielu pagarināts; 20.gs.1.cet.- fasāžu apdares rekonstrukcija; 20.gs.2.p. - mūra piebūve
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Mūra, koks zeltņos; J piebūve- mūra
Sienu materiāls un apdare		ķieģeļi/akmens (?) ar 20.gs.sāk. dekoratīvo apmetumu, J apmetums zeltņos; piebūve – neapmesti silikātķieģeļi, J dēļi zeltņos
jums	forma	Divslīpju; vienslīpes piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Jauni māla dakstīji; skārds piebūvei
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	neredz
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	100%
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējais	-
	vēsturiskais	-
	pēc 20.gs.v.	100% KN
	aprīkojums	-
detaļas		2 MET karoga turētāji – 20.gs.1.cet.
dekors		V izmūrētas palodzes un dzega; 20.gs.1.cet. dekoratīvs apmetums
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše
datums	16.11.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvīdē	
Īelas frontes apbūves ēka ar augstu apjoma un apdares saglabātības pakāpi. Fasāžu apdares uzskatāma par būtiskāko vairākos būvperiodos veidotās ēkas kultūrvēsturisko vērtību un sava laika dažādo apdares paņēmieni liecību.	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 70%; jumta forma –100%; būvgaldniecība -0 %; apdare – 80% ; dekors un detaļas – 80%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo durvju nomaiņa, ēkas būvperiodam atbilstošu logu izgatavošana, silikātķieģeļu piebūves demontāža	

piezīmes	
Sākotnējā (?) pagalma piebūve, domājams, demontēta pirms esošā jumta seguma ieklāšanas. Ēkas logi aizsegti, logus neredz.	