

adrese
Rīgas 38

datējums	celtniecība	1882.g. - 1899.g.
	pārbūves	20.gs.s. - mūra piebūve pagalmā; 20.gs.2.p.- koka piebūve pagalmā
stāvu skaits		1 (pret ielu), 1,5 (pagalma mūra piebūve)
Konstrukcija		Pamatēka – mūra, piebūve – mūra/koka; 20.gs.2.p. - piebūve – koka
Sieni materiāls un apdare		Ķieģeļi neapmesti, sākotnēji krāsoti dzeltenī, šuves gaišas; gala fasādei un lizēnām S apmetums; V dēļi mūra piebūvei un jumta izbūvei; J dēļi koka piebūvei
jumts	forma	Divslīpju; piebūvēm vienslīpes
	vēst. izbūves	1 V
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Viļņotās azbestcimenta loksnes, skārds
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	100% (80% PL, 20 % KN), 2 velux tipa I.
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējais	3
	vēsturiskais	-
	pēc 20.gs.v.	1 MET
	aprikojums	-
detāļas		MET enkuri, vārtu viru kāši, S karoga turētājs
dekors		Izmūrētas palodzes, cokols, dzega ar dzeguļiem, lizēnas ielas fasādē, zelmaņa logu apmales; jumta izbūvei koka lizēnas un dzega
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše
datums	16.11.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvidē	
Īelas frontes apbūves ēka ar augstu apjoma autentiskuma pakāpi, kas labi iekļaujas apkārtējā apbūvē. Ēkas kultūrvēsturisko vērtību pazemina ēkas būvperiodam atbilstošu būvgaldniecības izstrādājumu trūkums	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 15 %; apdare – 90 %; dekors un detaļas – 100%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu un jumta seguma nomaīņa	

piezīmes	
Domājams, ka mūra piebūve pagalmā uzcelta drīz pēc ēkas pabeigšanas. Ēkas gala fasādē aizmūrētas logailas un durvju aila.	