

adrese
Rīgas 39 C-2

datējums	celtniecība	1882.g. - 1899.g.
	pārbūves	20.gs.1.trešdaļas piebūve (dom., aizbūvēta sākotnējā iebrauktuve) - ielas pusē mūra, sētas pusē koka, nodegusi
stāvu skaits		1 (pret ielu), 2 (pagalma pusē)
Konstrukcija		Mūra
Sienu materiāls un apdare		Ķieģeļi, S apmetums ar labojumiem
jums	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3
	materiāls	Viļgotās azbestcimenta loksnes
logi	sākotnēji	6+3 aplodas ar augšējām vērtņēm
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	2 K, 2 KN, 2 vēretnes
	aprīkojums	6 S
slēgi	sākotnēji	nav bijuši
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējais	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN, 1 J vārti
	aprīkojums	-
detaļas		-
dekors		S mūra dzega, sandriki, "spoguļi", profilētas ailu apmales un cokols, palodzes, pilastrī
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.08.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē
Sākotnējo apjomu un klasisku 19.gs.beigu fasāžu arhitektūru (ielas pusē) saglabājusi ielas frontes apbūves ēka, kas labi iekļaujas vēsturiskās apbūves zonā. Ēkas pagalma fasādes esošais stāvoklis degradē ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Tā it tiešā redzamības zonā no upes pretējā krasta.

autentiskuma pakāpe
Apjoms - 100%; jumta forma -90 %; būvgaldniecība - ~ 40 %; apdare -75 % (?); dekors un detaļas - 90% ?

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa, jumta izbūves likvidācija un seguma maiņa uz dakstiņiem; pagalma fasādes remonts, tās arhitektoniska sakārtošana

piezīmes
Pagalma pusē daļa logu un durvis sekundāri aizklāti, mainīts ailojums, galvenokārt 1.stāvā. Jauns logs piebūvei ielas fasādē. Ielas fasādē kreisajā pusē esošās durvis izbūvētas sākotnējās logailas vietā. Stipri uzaudzis zemes līmenis - virs sākotnējiem pagraba logiem