

| |
|----------|
| adrese |
| Rīgas 45 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| datējums | celtniecība | 1882.g.-1899.g. |
| | pārbūves | Pagalma – V un J piebūves; 20.gs.2.p.-pagalma pusē paaugstināta daļa ēkas |
| stāvu skaits | | 1,5 |
| Konstrukcija | | Mūra; V piebūve – mūra, J piebūve – koka uz mūra balstiem |
| Sienu materiāls un apdare | | Ķieģeļi, S apmetums, J apmetums, piebūvei – V apmetums, piebūvei – J dēļi |
| jums | forma | Divslīpju; piebūvēm – vienslīpes |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | Viļņotās azbestcements loksnes |
| logi | sākotnēji | 20% (5) |
| | vēsturiski | 5% (1) |
| | pēc 20.gs.v. | 75% (5% KN, 65% K, 30% PL) |
| | aprīkojums | - |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 100% (1KN (S virslogs bez spr.), 1MET, 1K) |
| | aprīkojums | - |
| detaļas | | vitrīnas MET marga |
| dekors | | S mūra dzega, pārsedes un palodzes, starpdzega, lizēnas |
| apkārtnes elementi | | - |

| | |
|--------------|--------------------|
| reģistrators | Z.Bikše/ D.Lēvalde |
| datums | 01.08.12 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| novērtējums pilsētvidē |
| Vēsturiskās apbūves zonai telpiski piemērota ēka, kas saglabājusi celtniecības laikam atbilstošu apjomu un labi iekļaujas ielas frontālajā apbūvē |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autentiskuma pakāpe |
| Apjoms - 85%; jumta forma – 70 %; būvgaldniecība -15 %; apdare –80 % (?); dekors un detaļas – 80% ? |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| Neatbilstošo loga un durvju nomaiņa, 1.stāva ailojuma sakārtošana (iesp., iluzoru logailu izmantošana), jumta seguma maiņa uz dakstiņiem |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| piezīmes |
| Ielas pusē fasādei 1.st. mainīts ailojums – bijušas vitrīnas. Aizmūrēti logi ielas un pagalma fasādēs |