

adrese
Rīgas 47

datējums	celtniecība	18.gs. (līdz 1797.g.) - koka ēka
	pārbūves	1882.g.-1899.g – ēka apmūrēta (?) un apmesta.; 20.gs.2.p.- piebūves ēkas galā un pagalmā (iesp., pārbūvēta vēsturiskā)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koks, apšūts ar rķieģeļiem uz jaukta mūra cokola, zeltiņi – pildrežģis; gala piebūve – mūra, pagalma piebūve – dom., koka konstrukcija
Sienu materiāls un apdare		Cokols – dolomīts/ķieģelis ar J apmetumu; sienas - koks, apšūts ar ķieģeļiem, V apmetums, zeltiņi ar V apmetumu; gala piebūve - J apmetums, pagalma pieb.- skaidu plate
jums	forma	Divslīpju ar pusšļautiem galiem, vienslīpes piebūvēm
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Vilgotās azbestcimenta loksnes
logi	sākotnēji	3 aplodas
	vēsturiski	3 logu vērtnes, 1
	pēc 20.gs.v.	70% (15% K, 85% PL)
	aprīkojums	4 V
slēģi	sākotnēji	zuduši
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	Vīru kāši 3 logailām
ārdurvis	sākotnējais	-
	vēsturiskais	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	-
detaljas		-
dekors		S koka dzega, S un J logu apmales, V koka lizēnas pagalma fasādē
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.11.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3/ 4

novērtējums pilsētvīdē
Ielas frontes apbūves ēka. Telpiski labi iekļaujas vēsturiskajā vidē, ar nelielām izmaiņām saglabājusi sākotnējo apjomu

autentiskuma pakāpe
Apjoms - 90%; jumta forma –100 %; būvgaldniecība -30 %; apdare –55 % (?); dekors un detaļas – ~50%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa, vienotas apdares atjaunošana visai ielas fasādei, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem. Arhitektoniski jāatrisina gala piebūves un pamatēkas savienojuma vieta

piezīmes
Pagalma fasāde un piebūves gala fasādes nav apsektas vai apsektas nepilnīg. Mainīts ielas fasādes ailojums (domājams, durvju vieta)