

adrese
<b>Salātu 2</b>

datējums	celtniecība	18.gs. (pirms 1797.g.)
	pārbūves	1839.g.-1882.g. - piebūves ēkas galā un gar Salātu ielu; 20.gs.2.p.- piebūves pagalmā un pret Plūdoņa ielu
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Guļbaļķi statņos; V piebūves - pildrežģis un koka statņu, J piebūve – koka
Sienu materiāls un apdare		Guļbaļķi, V dēļi un apmetums, J dēļi
jums	forma	Divslīpju ar pusšļauptiem galiem; V piebūvei – divslīpju; J piebūve – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Vilņotās azbestcementa loksnes
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	25% (1 - līdz 1882.g., 1, 2 mazi zelminī)
	pēc 20.gs.v.	75% (30% PL, 40% K, 30% KN)
	aprīkojums	1 V- līdz 1882.g.
slēģi	sākotnēji	1
	vēsturiski	1 durvju +1
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	1 S; 2 V + vairāki viru kāši
ārdurvis	sākotnējais	-
	vēsturiskais	1 (apšūtas)
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprīkojums	-
detaljas		-
dekors		V dēļu dzega, lizēnas, ailu apmales, palodzes; J apmales, palodzes un lizēnas
apkārtnes elementi		-

reģistrators	Z.Bikše
datums	16.11.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvīdē	
Ēka būvēta kvartāla stūrī kā ielas fronālās apbūves daļa, arhitektoniski neakcentējot atrašanās vietu. Apjoms un fasāžu arhitektūra saglab. ar augstu autentiskuma pak., un ir labs vēsturisko apbūvi raksturojošs elements. Esošajā situācijā ēka stipri atrauta to no pārējās apbūves.	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma -100%; būvgaldniecība – 30%; apdare - 80%; dekors un detaļas – 80%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Ailojuma sakārtošana, neatbilstošo logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa, J piebūves Plūdoņa ielas fasādē likvidācija un J piebūve pagalma pusē rekonstrukcija	

piezīmes	
Aizbūvētas ailas	