



1. fotoattēls.

Ēkas kopskats no Rīgas ielas. Loga aila A izbūvēta 20.gs. beigās, izveidota arī aila B, bet uzreiz atkal aizbūvēta un apšūta – aizpildīta, ar tiem pašiem dēļiem.



2. fotoattēls.

Ēkas kopskats no Rīgas ielas. Piebūve A ēkas galā uzbūvēta 19. gs. 4. cet.



3.fotoattēls.

Rīgas ielas fasādes stūris ar 19.gs.beigu dēļu apšuvumu un stūra nosegdēli. Jūmta dzega uzlikta sekundāri.




4.fotoattēls.

Ēkas kopskats no blakus gruntsgabala pāri iebraucamajam ceļam. Gals B piebūvēts 1860. gadu sākumā. Gala fasāde apšūta ar dēļiem 19.gs. beigās. Logi un slēgi 1.stāvā iebūvēti 21. gadsimtā.



5. fotoattēls.

Gala fasādes stūris pie Rīgas ielas. Sākotnējā uzspāre un spāre. Jumta dzega sekundāra.



6. fotoattēls.

Gala fasāde pret iebrauktuvi gruntsgabalā 1.stāva līmenī. Loga aila, kas izveidota 20. gs. beigās, uzreiz aizbūvēta un apšūta ar tiem pašiem apdares dēļiem.



7.fotoattēls.

1860. gadu sākuma piebūves
sānu fasāde - eksponēti
balķi, zelminis apšūts ar
dēļiem.



8.fotoattēls.


Ēkas kopskats no gruntsgabala. A - 1860. gadu sākuma piebūve; B - 19.gs. 4.cet.
piebūve; C - 19.gadsimta 2.cet. piebūve.



9. fotoattēls.


19. gadsimta 2.ceturkšņa
piebūves fasāde pret pagalmu.
Logu ailas sākotnējas ar
dažādu periodu logu
aizpildījumu. Sienas apakšējā
daļā 19. gadsimta 4.cet.
mainīti balīši.

A - sākotnēji loga aila,
durvis iebūvētas 20. gadsimta
beigās.



10. fotoattēls.

Sākotnējā loga aila. Augšējā
daļā oriģinālās loga aplodas
paloda ar statņa vietu.



11.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves pagalma fasādes fragments. Sienas apakšējā daļā mainīti baļķi 19. gs.4.cet. Sākotnējie baļķi rupji tēsti (A), jaunākie baļķi izzāgēti, ēvelēti.



12.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves pagalma fasādes fragments. Dēļu dzega un uzspāres gals. Pie tā stiprināts jumta ūdens teknes turētājs 19. gs. beigās.



13.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves gala fasāde, pie kuras 19.gs. 4.ceturksnī uzbūvēta piebūve. Tā pārbūvēta un apšūta ar dēļiem 20.gs.beigās – 21. gadsimtā.



14.fotoattēls.

19. gadsimta 2.ceturkšņa piebūves gala fasādes zelminis.



15.fotoattēls.

19. gadsimta 2.ceturkšņa piebūves gala fasādes zelmaņa sākotnējā apdare – pildrežģis aizmūrēts, šuves gludi aizziestas. Aizpildījums krāsots sarkanbrūnā tonī un uz tā ar baltu krāsu uzzīmēts ķieģeļu "šuvojums", kura vertikālās svītras neatbilst ķieģeļu mūrējumam.



16.fotoattēls.

19. gadsimta 2.ceturkšņa piebūves sānu fasādes kopskats. Priekšplānā 19.gs.4.cet. piebūve (A).



17.fotoattēls.

19. gadsimta 2.ceturkšņa piebūves sānu fasādes daļa pie pamatapjoma. Galā pret pamatapjomu sekundāra piebūve.



18.fotoattēls.
19.gs.2.cet. piebūves sānu
fasādes augšējā daļa ar
uzspāru galiem.



19.fotoattēls.
19.gs.2.cet. piebūves pagalma fasādes stūris ar uzspāres galu un dēļu
dzegas S veida noslēgumu.



20.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves sānu fasādes fragments ar sākotnējo apdari. Šķirbās starp balķiem iedzītas naglas, lai turētos kaļķa java. Šķirbas gludi aizziestas un, domājams, krāsotas.



21.fotoattēls.

Pamatapjoma jumta konstrukciju kopskats virzienā uz rietumu zelmini. A - 18. gs. 2.pusē iebūvēts taisnais jumta krēsls. Priekšplānā sekundāri iebūvētas pastiprinošas konstrukcijas.



22.fotoattēls.

Pamatapjoma jumta konstrukciju kopskats virzienā uz ielu ar 18.gs.2.pusē iebūvēto jumta krēslu.




23.fotoattēls.

Pamatapjoma rietumu fasādes zelminis skatā no bēniņiem.




24.fotoattēls.

Pamatapjoma rietumu fasādes zelminis skatā no 19.gs.4.cet. piebūves. Sākotnējās spāres un saišķa savienojuma mezgls, kas sākotnēji krāsots sarkanbrūnā tonī. Pildrežģa aizmūrējumam vēlāka perioda pārziiedums.



25.fotoattēls.

Pamatapjoma rietumu fasādes zelminis skatā no 19.gs.4.cet. piebūves. Sākotnējās spāres (A), uzspāres (B) un 1.stāva pārseguma sijas (C) savienojuma mezgls. Aizmūrējums sākotnēji plāni pārziests. Koka konstrukcijas sākotnēji krāsotas sarkanbrūnā tonī, aizmūrējuma pārziiedums balts.



26. fotoattēls.

Pamatapjoma rietumu fasādes zelminis skatā no 19.gs.4.cet. piebūves vidusdaļā. Sākotnējais pildrežģa saišķis (A) un statnis (B). Koka konstrukcijas sākotnēji krāsotas sarkanbrūnā tonī, aizmūrējuma pārzieidums balts, sarkanbrūnas piekrāsotas daļas, kas ir uz koka. Krāsota arī josla zem saišķa.



27. fotoattēls.

Pamatapjoma austrumu gals skatā no bēniņiem. 1860. gadu sākumā piebūvēta daļa uz pagalma pusi (A), iebūvētas telpas un izveidotas logu aillas.



28.fotoattēls.

Pamatapjoma austrumu gals skatā uz 1860. gadu sākumā piebūvēto daļu uz pagalma pusi un iebūvētās telpas sienu konstrukcijas.



29.fotoattēls.

Pamatapjoma austrumu gals skatā uz 1860. gadu sākumā piebūvēto daļu uz pagalma pusi. Logs fasādē aizbūvēts.



30.fotoattēls.

Pamatapjoma austrumu gals skatā uz ielu un 1860. gadu sākumā iebūvētās telpas sienu konstrukciju.



31.fotoattēls.

Pamatapjoma austrumu gala fasādes zelminis, kas izbūvēts 1860. gadu sākumā.



32. fotoattēls.

Pamatapjoma sākotnējie griestu dēļi, kas izņemti un atrodas bēniņos.



33. fotoattēls.

Pamatapjoma sākotnējie 1.stāva griestu dēļi skatā no bēniņiem. Augšējie dēļi nomaļi.



34.fotoattēls.

19.gadsimta 2.ceturksnī uzbūvētās piebūves jumta konstrukciju kopskats virzienā uz tā gala zelmini. 1.stāva pārsegumu savilces - baļķi, iebūvēti 19.gs.4.cet.



35.fotoattēls.

19.gadsimta 2.ceturksnī uzbūvētās piebūves jumta konstrukciju kopskats virzienā uz pamatapjomu.



36.fotoattēls.

19.gadsimta 2.ceturksnī uzbūvētās piebūves jumta konstrukciju savienojuma mezgls – taisnā jumta krēsla augšējais kopturis, saišķis ar marķējumu un spāre.



37.fotoattēls.

19.gadsimta 2.ceturksnī uzbūvētās piebūves jumta konstrukciju savienojuma mezgls – spāre, uzspāre un 1.stāva pārseguma sija.



38. fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves pirmā stāva siju dēļu griesti skatā no bēniņiem. Dēļi likti diagonāli sijām t.s. skujiņā.



39. fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves fasāde pret pagalmu, oriģinālā loga aila. Loga apmales pārliktas no senāka 18.gs. otrās puses loga, palodze uzlikta 19.gs.2.cet. Logs pārbūvēts 1930. gados, uz apakšējām vērtņēm pārlikts senāka loga aprīkojums. Loga oriģinālais šķērsis, statnis izņemts, redzama tā vieta aplodā.



40.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves loga fragments. Zem palodzes stūra dekora bijušās gutas.



41.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves pagalma fasāde. Sākotnēja loga aila, kurā 1930. gados iebūvēts jauns logs un uzliktas apmales ar palodzi.



42.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves pagalma fasāde. Sākotnēja loga aila, kurā 20. gs.60. gadu beigās – 70.gadu sākumā iebūvēts jauns logs un uzliktas apmales.



43.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves pagalma fasāde. Sākotnēja loga aila, kurā 20.gs.60. gadu beigās – 70.gadu sākumā iebūvēts jauns, šaurāks logs un uzliktas apmales.



44. fotoattēls.

Gala fasādes zelminis. Loga aila izveidota 1860. gados, logs iebūvēts 20. gs.2.pusē, uzliktas apmales.



45. fotoattēls.

Gala fasādes zelminis. Esošie logi (A) iebūvēti 20.gs.2.pusē, uzliktas apmales.



46.fotoattēls.

19.gs. 2.cet. loga vērtnes ārpuse (fasādes puse) ar
18.gs. 2.cet. - vidus aprikojumu.



47.fotoattēls.

Sākotnējā 18.gs. 2.cet. - vidus loga vērtnes vira.



48.fotoattēls.
Sākotnējā 18.gs. 2.cet. -
vidus loga vērtnes
stūrenis.



49.fotoattēls.
19.gs. 2.cet. loga vērtnes
iekšskats un fragments.
Vērtnei mazie fiksatori un
kāsis, kas izrauts no
aplodas.



50.fotoattēls.

Sākotnējā 18.gs. 2.cet. - vidus loga vērtnes
lielais fiksators atvērtam stāvoklim.



51.fotoattēls.

1860. gadu sākuma loga vērtnē ar stūra viru.



52.fotoattēls.

19.gadsimta loga vērtne ar stūreni.




53.fotoattēls.

19.gs. 2.cet. loga augšējā vērtnes iekšskats. Vērtnē mazais fiksators aizvērtam stāvoklim un kāsis fiksatoram atvērtā stāvoklī.



54.fotoattēls.
1860. gadu sākuma loga ārējā palodze.



55.fotoattēls.
Sākotnējā loga aploda, kas pagarināta (A) 19.gs. beigās, kad fasādes apšuj ar dēļiem.



56.fotoattēls.

Domājams, 19.gs.2.cet. loga
slēģis, kas izgatavots dēļu
konstrukcijā ar šķērsdzītniem
un iekārts lentveida kāšu
virās.



57.fotoattēls.

Slēģa sākotnējā vira, kuras gals - spice nolauzta.



58.fotoattēls.

19.gs.2.cet. slēga fiksators atvērtā stāvoklī pagalma piebūves fasādē.



59.fotoattēls.

1860.gadu sākuma dūmeņa gals ēkas pamatapjomam.



59. fotoattēls.

18.gadsimta krāsns cokola podiņa fragments. Savrupatradums.



59. fotoattēls.

18.gadsimta kāšu vira. Savrupatradums.



62.fotoattēls.

Ēkā atrasti dēļi ar iegrieztiem gada skaitļiem. Savrupatradums.



63.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves telpas Nr.6. sākotnējā apdare uz sienas balķiem - amatnieciski izgatavotas papīra tapetes.



56.fotoattēls.

19.gs.2.cet. piebūves telpas
Nr.6. sākotnējā apdare uz
sienas baļķiem pie loga ailas
- amatnieciski izgatavotas
papīra tapetes. Borde.



56.fotoattēls.

Amata meistara izkārtne. Savrupatradums.



66.fotoattēls.
Amata meistara
izkārtne.
Savrupatradums.



67.fotoattēls.
Sākotnējā iebrauktuve
gruntsgabālā ar bruģējumu.