

adrese
Baznīcas 5

datējums	celtniecība	1882. - 1899.g.
	pārbūves	20.gs.2.p. - mezonīns Baznīcas ielas fasādē un koka piebūve pret Rūpniecības ielu; V piebūve pagraba noejai
stāvu skaits		1,5 pret Bazn.ielu, 2 pret Rūpn.ielu
Konstrukcija		mūra, mezonīns – koka
Sienu materiāls un apdare		cokols – dolomīts + ķieģeļi; sienas – ķieģeļu (pret Rūpniecības ielu fasādē neapmesta, sākotn. krāsota dzeltena ar melnām šuvēm un apmetumā vilktu dekoru); V un J apmetums
jums	forma	divslīpju; mezonīnam vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viljgotās azbestcimenta loksnes
logi	sākotnēji	30% (3+2 pagrabst.+2 mazi)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	70% (65% PL, 35%K)
	aprīkojums	1 S
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	100% (1 PL, 4 K)
	aprīkojums	-
detaljas		-
dekors		S profilētās palodzes, apmales, starpdzegas, dzega; J koka dzega mezonīnam
apkārtnes elementi		bruģis pagalmā

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.08.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3

novērtējums pilsētvidē	
Viena no 2 vēst. ēkām apkārtējā apbūvē un vienīgā ielas frontē 2 kvartālu robežās; ēka vizuāli atrauta no vēsturiskā centra (tukšie gruntsgabali, Rūpniec. Ielas fasāde lielā mērā aizsegta ar kokiem), tomēr kopā ar palīgēku un Kalēju ielas bruģi ir labs autentisku vidi raksturojošs elements	

autentiskuma pakāpe	
apjoms - 90%; jumta forma - 70%; būvgaldniecība -15%; apdare - 50% ?; dekors un detaļas – 70%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošo logu un durvju nomaīņa, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem, zudušā reljefā dekora atjaunošana, apmetuma remonts	

piezīmes	
Fasādē pret Rūpniec. ielu daļēji aizmūrētas cokolstāva ailas un 1.st. nokaltas apmales; Rūpniecības ielas fasādē 2.st. 1.logs no labās puses izbūvēts 20.gs.2.p.; sekundārs slēģis pielikts cokola logam;	